

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1764835411951 din 04.12.2025						
Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului						
Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 8: Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare în cantina BNM	Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare în cantina BNM 2 buc	MDA	KAZINST GRUP SRL	Prestatorul prestează următoarele servicii: 1. Condiționar, model KKB ASGE-60Bi3: - Verificarea și corectarea lamelelor condensatorului; - Curățarea, spălarea și uscarea; - Verificarea comutațiilor electrice a compresorului și ventilatorului. - Verificarea contactelor electrice, a contactoarelor și a condensatoarelor electrice; - Verificarea fixării anti vibrație. - Testarea și verificarea parametrilor tehnici : presiune, temperaturi de lucru; - Verificarea agentului frigorific concentrației aciditate și umezeala; - Verificarea nivelului de ulei, temperatura și presiunea de lucru a compresorului; - Verificarea scurgerilor cu detectorul de freon. - Adăugarea agentului frigorific la necesitate (până la 3 kg); - Verificare parametrilor de lucru: tensiuni, curenți a ventilatorului de la condensator. - Verificarea vanei de circuit; - Verificarea funcțiilor de protecție. 2. Vaporizator, model CHF 70-40/3L:	Ne obligăm să prestăm următoarele servicii: 1. Condiționar, model KKB ASGE-60Bi3: - Verificarea și corectarea lamelelor Condensatorului; - Curățarea, spălarea și uscarea; - Verificarea comutațiilor electrice a compresorului și ventilatorului. - Verificarea contactelor electrice, a contactoarelor și a condensatoarelor electrice; - Verificarea fixării anti vibrație. - Testarea și verificarea parametrilor tehnici : presiune, temperaturi de lucru; - Verificarea agentului frigorific concentrației aciditate și umezeala; - Verificarea nivelului de ulei, temperatura și presiunea de lucru a compresorului; - Verificarea scurgerilor cu detectorul de freon. - Adăugarea agentului frigorific la necesitate (până la 3 kg); - Verificare parametrilor de lucru: tensiuni, curenți a ventilatorului de la condensator. - Verificarea vanei de circuit; - Verificarea funcțiilor de protecție. 2. Vaporizator, model CHF 70-40/3L:	

			- Verificarea ventilului termo regulator; - Curățarea suprafeței de transfer de căldură; - Verificarea prinderilor și fixărilor de țevă - Verificarea orificiului de scurgere a condensului. 3. Ventilatoare, model 315, RP 60-30/28: - Verificarea fixării motorului și balansarea; - Verificarea contactelor electrice; - Curățarea ventilatorului; - Verificarea parametrilor tehnici (tensiune, curenți); - Verificarea rulmenților. 4. Filtru de aer, model VFK VF3: - Verificarea fixării; - Schimbarea elementelor de filtrare; - Curățarea carcasei filtrului. Prestatorul este obligat: - să asigure funcționarea utilajului la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; - să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilității prezentului Contract; - să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp de 8 (opt) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale utilajului în regim de urgență; - să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la utilaj sau funcționării lui cu devieri de la normă;	- Verificarea ventilului termo regulator; - Curățarea suprafeței de transfer de căldură; - Verificarea prinderilor și fixărilor de țevă - Verificarea orificiului de scurgere a condensului. 3. Ventilatoare, model 315, RP 60-30/28: - Verificarea fixării motorului și balansarea; - Verificarea contactelor electrice; - Curățarea ventilatorului; - Verificarea parametrilor tehnici (tensiune, curenți); - Verificarea rulmenților. 4. Filtru de aer, model VFK VF3: - Verificarea fixării; - Schimbarea elementelor de filtrare; - Curățarea carcasei filtrului. Prestatorul este obligat: - să asigure funcționarea utilajului la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; - să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilității prezentului Contract; - să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp de 8 (opt) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale utilajului în regim de urgență; - să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la utilaj sau funcționării lui cu devieri de la normă; - La solicitarea Beneficiarului efectuează	
--	--	--	--	--	--

				- La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.	reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 26/1