



Societatea COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A.  
Piața Unirii, nr. 5, Iași, România, 700056  
J/22/89/1998; C.U.I. RO10164493  
Capital social subscris: 2.650.000,00 RON integral vărsat  
T: 0232 – 20 50 00 | F: 0232 – 20 50 26  
E: rezervari@hotelunirea.ro | W: www.hotelunirea.ro  
Certificat de clasificare: nr. 2617/162  
Înregistrare ANSPDCP: nr. 17875 și nr. 17876

BENEFICIARUL

Nr. 163/20.05.2024

COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A

### RECOMANDARE

În legatură cu participarea SC DAS SRL cu sediul în Iași, str.Aurel Vlaicu, nr.87, ca urmare a colaborării și derulării unor contracte de investiții în domeniul construcției, suntem în măsură să facem cunoscute următoarele:

Numita societate a derulat mai multe contracte de lucrări, dintre care:

Denumirea lucrării	Contract nr./data	Data începerii lucrărilor	Data terminării lucrărilor	Observatii
-Execuție lucrări pentru obiectivul Construire imobile de locuințe colective și funcțiuni conexe, parcaj subteran comun, amenajări exterioare pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr.75 din 28.02.2019 :  - Realizare structură de rezistență, hidroizolații infrastructură și instalații înglobate, lucrări de arhitectură, lucrări de instalații mecanice (HVAC și sanitare), electrice(curenți tari și curenți slabi)	55 / 25.03.2022	04.2022	03.2024  Conf. PV nr.1 / 29.03.2024	Nu sunt

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind: **foarte bine.**

*In cursul desfășurării lucrărilor de execuție nu au fost înregistrate:*

- Neconformități care au dus la refaceri parțiale sau totale de lucrări;





Societatea COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A.

Piața Unirii, nr. 5, Iași, România, 700056

J/22/89/1998; C.U.I. RO10164493

Capital social subscris: 2.650.000,00 RON integral vărsat

T: 0232 – 20 50 00 | F: 0232 – 20 50 26

E: rezervari@hotelunirea.ro | W: www.hotelunirea.ro

Certificat de clasificare: nr. 2617/162

Înregistrare ANSPDCP: nr. 17875 și nr. 17876

- 
- Cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului cauzate de incalcare ale normelor tehnice și ale legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.

*La terminarea lucrărilor și/sau la recepția finală nu au fost înregistrate:*

- Recepții amânate din cauza nerespectării parametrilor de calitate;
- Recepții respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Director general

Simona Veteleanu

