

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 14.11.2023

privind lucrarea **Lucrări de reparații a drumurilor orașului Dondușeni pe anul 2023** executată la obiectul **Lucrări de reparații a drumurilor orașului Dondușeni pe anul 2023** în cadrul contractului **nr. 58 din 28 aprilie 2023** încheiat între **Primăria orașului Dondușeni și SRL Primaterax Nord** pentru lucrările de reparații a drumurilor orașului Dondușeni pe anul 2023

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ - ____, eliberată de ____ a ____ - ____, cu valabilitate pînă la ____ - ____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **14.11.2023**, fiind formată din:

Președinte:

Ceremuș Marina

- Viceprimarul or.Dondușeni

Membri:

Belciug Ivan

- Primarul or.Dondușeni

Josan Mihail

- Arhitect – șef al or.Dondușeni

Boris Pînzari

- Persoană atestată

Ion Zloi

- Consilier orășenesc

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Bunescu Vasile

- Responsabil tehnic

Brenișter Dumitru

- antreprenor/administrator SRL Primaterax Nord

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția finală a obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Recepția finală a lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Utilizarea obiectului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14.11.2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Ceremuș Marina

Membri:

Belciug Ivan

Josan Mihail

Boris Pînzari

Ion Zloi

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de reparații a drumurilor orașului Dondușeni pe anul 2023 este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 14 " 2023

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 14 " 2023

L.Ș.

(semnătura)



Lista anexa Nr. 1

la PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 14.11.2023

Lucrări de reparații a drumurilor orașului Dondușeni pe anul 2023
Piesele care au lipsit sau sînt incomplete din documentația scrisă și desenată, care
trebuia prezentată

Large empty lined area for listing items, mostly obscured by a large blue scribble.

EXEMPLU
"S.R.L." 2023
"PRIMATERAX NORD"
(semnatura)
IDNO 1008602011124
SOCIETATEA COMERCIALA

INVESTITORUL:
" " 2023
L.S.
(semnatura)

Lista anexa Nr. 2

la PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 14.11.2023

Lucrări de reparații a drumurilor orașului Dondușeni pe anul 2023

Lucrarile care nu au fost executate

Empty lined area for listing the works that were not executed.

EXECUTANTUL:

2023

L.S.

(semnătura)



INVESTITORUL:

2023

L.S.

(semnătura)



Lista anexa Nr. 3
la PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 14.11.2023
Lucrări de reparații a drumurilor orașului Dondușeni pe anul 2023
Lucrarile in care nu s-au respectat prevederile proiectului

A large section of the document is a table with multiple horizontal lines. A large, irregular blue scribble is drawn across the entire table area, completely obscuring any text or data that might have been present.

EXECUTANTUL:

2023



(semnătura)

INVESTITORUL:

2023



L.Ș.
(semnătura)