

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R1 Chișinău - Ungheni - frontieră cu România, km 68+650 - km 73+950

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrarilor	Anul 2020							
		Luna							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Lucrări de terasament</i>								
2	<i>Amenajarea sistemului rutier</i>								
3	<i>Construcția acostamentului</i>								

Cu stimă, Ofertant, _____
(Semnătura)