

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparații interioare (coridor-galerie, cab 309) la IPLT N.M.Spătaru.”

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrarilor doua luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Zile	Zile	Zile	Zile	Zile
0	Termenul de zile	12	12	12	12	12
1	Lucrari de constructie Cabinet 309, coridor-galerie	====	=====	=====	=====	=====
2	Blocuri sanitare		=====	=====	=====	
3	Coloana de incalzire (2buc)		=====	=====	=====	
4	Rețele electrice			=====		=====

Semnat: _____

Nume: _____ Chiriac _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Consprimfort” _____