Digitally signed by Cebotarenco Mihail
Date: 2019.10.31 12:19:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

NOBIL CONSTRUCȚIE

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curente de interior în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic (str. A. Russo11)

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																			
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	50	53	56	60
	Lucrari in interior																				
	1.1. Birou 201																				
	Demontari	+	+																		
	Refaceri				+	+	+	+	+											+	+
	Birou 216																				
	Demontari	+	+																		
	Refaceri						+	+	+	+	+						+	+	+		
	Birou 225																				
	Demontari	+	+																		
	Refaceri											+	+	+	+	+	+	+		+	+
	Birou Paza																				
	Demontari		+	+																	
	Refaceri														+	+	+	+	+	+	
	Antreu paza																				
	Glasvanduri din profile din mase plastice inclusiv usa																				+
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice																				+
	Depozit																				
	Demontari			+	+																
	Refaceri										+	+	+	+	+	+		+	+		
	Lucrari diverse																				
	Transportul materialelor				+	+														+	
	Incarcarea in auto					+														+	
	Transportarea gunoiului					+														+	

Data completării:31.10.2019
Semnat: semnatura electronica
Nume/prenume: Cebotarenco M.
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Nobil Constructie SRL