

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-780-2021** din **07 septembrie 2021**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare **OI-009**

PRODUSUL :

Motorină BO 10 ppm (cod NCM MD 2710 1943)

PRODUCĂTORUL :

---, țara de origine - Comunitatea Europeană

CLIENTUL :

"PETROM-MOLDOVA" SRL, MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești 269, tel. (022) 85-89-15

DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Giurgiulești.

Data inspecției: 13.08.2021, condițiile de mediu: +26 °C.

Echipele utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 590+A1:2017 "Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 1977,879 tone, conform certificatului de cantitate nr.368 din 11.08.2021.

Lotul este însoțit de certificatul de calitate nr.5442/P din 11.08.2021.

Data fabricației produsului și termen de garanție nu sunt indicați în documentele de însoțire.

Produsul este ambalat și livrat cu barja ATLAS și transportat conform Cargo Manifest f/n din 11.08.2021.

Raportul de inspecție este eliberat în baza:

Raportului de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 69 din 13.08.2021;

Raportului de încercări nr. 2264 din 06.09.2021, eliberat de către LÎ "CTSIC",

certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-780 din 07.09.2021.

REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

HG RM nr. 1116 din 22.08.2002, p.22;

SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind. 2-3, 5, 7-12, 14-17; p.5.6.1, tab.2, ind.1 (gradul E)

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs.

Timpul de inspecție: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).



ufuuif



Secția inspecția
 produse petroliere

Inspector

ufuuif

Valentina JURAVLIOVA

Olga GODOROJA