

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 1 s. Petrunea, r. Glodeni

Cu privire la lucrările de construcții **Lucrări privind ” Reparația capitală a acoperișului la clădirile Gimnaziului din s. Petrunea, r-nul Glodeni,,** executate la obiectivul ” **Reparația capitală a acoperișului la clădirile Gimnaziului din s. Petrunea, r-nul Glodeni”**, având categoria de importanță **C**, fiind finanțate din contul mijloacelor **FNDRL** în cadrul contractului nr. **18 din 30.06.2025, încheiat între Primăria s. Petrunea, r. Glodeni și „ZEPTO,, SRL.**

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 2 din 01.07.2025, emisă de **Primăria s. Petrunea, r. Glodeni**, cu valabilitatea până la **01.07.2028**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **24.02.2026**, fiind formată din **Președintele comisiei:**

Nastas Iurie – primarul al s. Petrunea r. Glodeni;

Membrii comisiei:

Pînzaru Pavel, diriginte de șantier, membru al comisiei

Savciuc Arcadie, responsabil tehnic, membru al comisiei

Satalchin Victor, proiectant, membru al comisiei

Cijevschi Gheorghe, specialist independent (persoană neafiliată)

3. La recepție au mai participat:

Chișca Ion, director „Zepto SRL” executantul obiectului

Lazari Zinaida, directorul Gimnaziului s. Petrunea, r-nul Glodeni

Tcaci Petru, specialist secția construcție CR Glodeni,

Calugărescu Lilian, reprezentant IGSU,

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **intravilan 4838108105,01**, cu adresa **r-nul Glodeni s. Petrunea**, cu destinația **publică**, format din următoarele construcții, Bloc AB,C având suprafața la sol 1295,42 m², suprafața totală 1300 m și numărul de nivele 2, conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției nr. 82-18005/25 din 29.12.2025, eliberat de INST și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **05.12.2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **2 347 881,72 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: _____

Transmisă:

Primită:

Executant:
Administrator S.R.L. ZEPTO
Rotari Dmitrii
24.02.2026

Investitor:
Primăria s. Petrunea r-nul Glodeni
Primar Nastas Iurie
24.02.2026

(semnătură)

(semnătură)

