

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт, благоустройство территории и подведение инженерных коммуникаций к зданию КГУ (демонтажные работы и замена окон в корпусе №2)
(наименование работ)

Группа объектов/ наименование объекта	Год 2021		...	Год (n)	
	Месяц				
	1	2	3	...	n
Организация строительного участка					
Демонтажные работы эт1-4 с лестничными клетками	----	----			
Вывоз мусора	--	----			
Установка окон и дверей со штукатуркой наружных откосов		----			

Подписано: _____
 Фамилия: Gherghisan Constantin
 Должность в рамках фирмы: Director
 Наименование фирмы: SRL HIPERTEH