

Mun. Chișinău, str. Muncești 271 A, 022571981

28 noiembrie 2018

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI



1214100

Data 28 noiembrie 2018

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9046231R778221 6. Nr. motorului A008202
 2. Nr. de inmatriculare CSD178 7. Nr. caroseriei WDB9046231R778221
 3. Certificat de inmatriculare 145408758 8. Nr. sasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 413CDI 9. Anul de fabricație 2005
 5. Tipul caroseriei BENA 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 266521
 12. Baza de impozitare 3500 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
URALIS S.R.L.	1012600018926	CHISINAU CENTRU, mun. Chișinău, Armeneasca, 13/A

III. DATELE PERSOANELOR DE INCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
LEONID TURCAN	0971908554839	CHISINAU, CODRU, SF. DUMITRU, 24

IV. DATELE DESPRE PLATI SI ASIGURARI

Plati (asigurari)	Suma platii	Data achitarii	Seria si numarul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	28.11.2018	TR	27.11.2019	SRL "Centrul Științific de Securitate a Circulației"
Încasari în fondul rutier	2250	27.11.2018	613/TR	31.12.2018	B.C. "MOBIASBANCA" S.A.
Asig. raspunderii civile	1447.74	28.11.2018	004511663	27.11.2019	GRAWE CARAT ASIGURARI S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE SI NEAJUNSURI DEPISTATE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului



semnătura și prenumele codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura