

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Acoperișul șarpant la blocul principal la IP gimnaziul din s. Hășnășenii Mari, r-ul Drochia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019							
		Luna februarie				Luna martie			
		Saptamîna				Saptamîna			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier								
2.	Categoria de lucrări: 1. Lucrari de constructii								
3.	Categoria de lucrări: Frontoane 1/2								
4	Categoria de lucrări: _____ Lucarna								
5	Categoria de lucrări: _____ Gratar de ventilare								
6	Categoria de lucrări: _____ Scara metalica SCM-1								
7	Categoria de lucrări: _____ Cos de ventilare CV-1								

Semnat: _____

Nume: **Sînjier Olga**

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: **SRL Danigasing**