

GRAFIC DE executare lucrari

Lucrari de reparatie generala la casa scariila Grădinița nr.125 din str. Ialoveni, 98

Denumirea lucrarilor	Zile																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Lucrari de reparatie generala la casa scarii	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Demontari	+	+																
Pereti			+	+	+	+												
Tavan						+	+	+	+									
Timplarie										+	+	+	+					
Pardosele												+	+	+	+			
Rețele de incalzire													+	+	+	+		
Lucrari montare si reglare demarare														+	+	+	+	+

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Buruiana D..

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Euromontaj CTI SRL