

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de a accepta recepția la terminarea
lucrărilor
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Studiu
vizual al obiectului și analiza docu
mentatiei de deviz și proiect
7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De aprobat
procesul-verbal de recepție la termi
narea lucrărilor
8. Obiectul cu numărul cadastral 3101227033, adresa poștală
Ștefan cel Mare nr. 1, destinația serv. medicale
compus din următoarele construcții clădirea principală,
suprafața la sol 1716,3 m², suprafața totală 6091 m², numărul
de etaje 6, conform certificatului despre rezultatele inspecției
bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11. 11. 16 la în 5 exemplare.

Comisia de recepție: Președinte: V. Vorebcoanu

Membrii: V. Danico
V. Valamanic
D. Munteanu
M. Ostapciuc
S. Manole
S. Gurban
M. Gherman
N. Rotaru

DE PREZENȚĂ CERTIF. OCT REE SUPRAȘT. DCE
10. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

Lucrări de reparație a YMSP CS Criuleni
Consolidarea elementelor constructive a clădirii
Se acceptă spre recepție și exploatarea conform
"13" martie 2016 destinației
Și. Bujan Inspector principal etc. Centru

11. Lucrarea

Lucrări de reparație a YMSP CS Criuleni este:
Consolidarea elementelor constructive a clădirii

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"13" 03 2016

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

13 03 2016

L.Ș.

semnatura