

Graficul executării lucrărilor la obiectul:

”Lucrări de reparație a Blocului Auditorial "Nicolae Esanu" , str. N. Testemitanu, 20”

	Denumirea lucrărilor	Durata executării						
		Zile calendaristice						
		10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc
1	Lucrări de demolare, inclusiv tâmplărie							
2	Montare tâmplărie: uși.							
3	Reparația capitală a pardoselei							
4	Lucrări de finisare							
5	Lucrări demolare bloc sanitar							
6	Lucrări de finisare pereți bloc sanitar							
7	Reparație capitală pardoseli bloc sanitar							
8	Executare tavan							
9	Lucrări de demolare hol.							
10	Montare tâmplărie							
11	Finisări pereți							
12	Executare tavan							
13	Rețea de încălzire							
14	Rețea de apă și canalizare							
15	Rețele electrice, curenți slabi							
16	Ventilare și condiționare							

SRL ”Comod Construct”