

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la bucatarie la complexul de servicii sociale „Impreuna ” Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Luna Ianuarie			Februarie
		Ziua			
		2-5	5-10	10-31	1-2
1.	Organizare de șantier				
2.	Lucrari de reparatie Categorie de lucrări:				
	1. Demontari	+			
	2. Lucrari speciale (apa, canalizare, electricitate)		+		
	3. Finisari		+	+	+
	4. Montare utilaj			+	+

Data completării: 18.12.2018

Nume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL San Construct Grup

Semnat:

