

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1577353337688	Data: „14” ianuarie 2020	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Servicii de deservire a utilajului radiologic și hemodializă	Lot: 9	Pagina: _1_ din _3_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Starea de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50400000-9	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 9// Hemodializa						
						Mentenanța corectivă I Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă pe o perioadă de la 1 februarie 2020 până 31 iunie 2020. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: • Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității aparatului: • trecerea testării, dezinfecției • 5 lucrări de reparații la solicitare multifiltrate • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului • Verificarea funcționalității aparatului	



				Granumix 107S • Inspectarea dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, tamperelor. • 2 reparații la solicitare Aqua B 750 • Inspectarea stației • Verificarea parametrilor de funcționare a stației • Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție incluzând de permeat, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare
Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care 4008 – 5 buc.; Dispozitiv pentru dializa acută Fresenius Medical Care multiFiltrate – 1 buc.; Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care Aqua B – 1 buc.; Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care Granumix 107 S – 1 buc.	Germania	Fresenius Medical Care	Verificare tehnică de siguranță anuală/ Deservire tehnică în 2 vizite	Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks) Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă în luna iunie anului 2020. Lucrări include vizita profilactică și verificări de siguranță a echipamentului. Aceste lucrări sînt obligatorii de îndeplinit pentru lucrări de siguranță echipamentului (pentru pacienții și personalului medical). Lucrări planificate: 4008 • Verificarea parametrilor tehnici a aparatului: presiune (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volum ul pompei și camerelor sistemului de amestecare, presiune TMP, presiunelor arteriale/venoase, pompei de sânge, senzoriilor ultra-sunet și optici. Funcționarea motoarelor. • Efectuarea măsurărilor de electrosecuritate. multiFiltrate • Inspectia aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului • Verificarea funcționalității aparatului Granumix 107S • Inspectie externă, verificare și eliminare defectelor: conexiuni a cablurilor, conectori externi, elementelor de dirijare. Deschiderea dispozitivului, inspecție și curățare de praf. Verificarea fixărilor mecanice, etanșărilor conexiunelor, contactelor. • conectorilor electricei interni. Curățare contactelor, ungere pieselor mecanice în mișcare. Depanare surgerilor a sistemului hidraulic, trecerea testării Aqua B 750 • Inspectia stației • Verificarea parametrilor de operare: • Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea senzatoarelor de presiune, conductivitate, temperatură și productivitate • Verificarea alarmelor de siguranță • Testarea funcțională în regim de producere a apei • Testarea funcțională în regim de clătire

ROMANIA

REPUBLICA MOLDOVA, MUN. CHIȘINĂU, SOCIETATEA

PRO-BIOPROTEST

PROTEST



Mentenanța corectivă 2

Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă pe o perioadă de la 1 iulie 2020 până 31 decembrie 2020. Lucrări incluzând vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate:

4008

- Inspecția aparatului
- Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului:
- Conductivitate, Temperatura
- Verificarea funcționalității aparatului:
- trecerea testării, dezinfecției
- 5 lucrări de reparații la solicitare
- **multifiltrare**
- Inspecția aparatului
- Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului
- Verificarea funcționalității aparatului
- **Granumix 107S**
- Inspectarea dispozitivului
- Verificarea funcționalității dispozitivului:
- mixerului, pompei, tamperilor
- 2 lucrări de reparație la solicitare
- **Aqua B 750**
- Inspecția stației
- Verificarea parametrilor de funcționare a stației
- Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura
- Verificarea funcționalității stației
- Lucrări de dezinfecție incluzând de permeat, schimbarea filtrelor
- 2 lucrări de reparație la solicitare

Cerinte suplimentare:

- Achiziționul este responsabil pentru deteriorarea Echipamentelor și a sănătății pacienților în cazurile de utilizare de către acesta:
- utilizarea aparatului nerespectând regulile de exploatare;
 - a companiilor terțe ce prestează servicii de reparație a Echipamentelor;
 - piese de schimb de calitate

	Total lot 9					
	TOTAL					

Semnat:

Dumitru Babinețchi în calitate de: administrator

Ofertantul: "PRO-BIODIAGNOSTIC" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153

Specificații de preț (F.4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdpl-MD-1577353337688

Data: „14” ianuarie 2020

Alternativa nr.: -

Denumirea licitației: Servicii de deservire a utilajului radiologic și hemodializă

Lot: 9

Pagina: _1_ din _1_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) vizita	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA 3 vizite	Suma cu TVA 3 vizite	Termenul de livrare/prestare	Clasificații bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50400000-9	Lotul 9//Hemodializa								
	Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius 4008	serv	5	20 000		60 000		1 vizita –februarie 2020 2 vizita –iunie 2020 3 vizita –septembrie 2020	
	Dispozitiv pentru dializa acută Fresenius multifiltrate	serv	1	4 000		12 000		1 vizita –februarie 2020 2 vizita –iunie 2020 3 vizita –septembrie 2020	
	Sistem de purificare a apei Fresenius Aqua B 750	serv	1	7 000		21 000		1 vizita –februarie 2020 2 vizita –iunie 2020 3 vizita –septembrie 2020	
	Sistem de mixare a soluțiilor Granumix 107 S	serv	1	4 000		12 000		1 vizita –februarie 2020 2 vizita –iunie 2020 3 vizita –septembrie 2020	
	Total lot 9			35 000		105 000			
	TOTAL					105 000			

Semnat:

Dumitru Babinețchi în calitate de: administrator

Ofertantul: **PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**

Adresa: mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153