

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie curenta la IET din satul Schineni, r. Soroca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			Anul 2024
		decembrie			ianuarie
1.	Organizare de șantier	0-10 zile			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de reparatie curenta la IET din satul Schineni, r. Soroca				35 zile

Semnat: _____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Regina Lemn Plast