

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primăria satului Vădeni
reparație a scării și coridorului Centrului Cultural din s. Vădeni, raionul Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025				
		Luna				
		Septembrie	Octombrie			
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de constructie. Pardoseli din beton Termoizolarea exterioara					
3.	Obiect 02 Copertina Prag Usi Electricitate					

Semnat: _____
Nume: Florea Natalia _____
Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____
Denumirea întreprinderii: ____ Pro Construct _____