

**Graficul de execuție a lucrării ” Lucrari de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun. Chisinau,
bd.Dacia 5/2b ”**

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie						
		Anul 2022						
		zile						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Demontarea placajelor din piatra naturala							
2	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat							
3	Incarcarea in auto: deseuri de constructie. Transportarea							
	Total termen de executie	7 zile						

Data:

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director SC”LUXGAZ” SRL