

	SC "Beton Service" SRL	<b>Certificat de calitate</b>	Editia:
			Revizia:
			Data:

SC "Beton Service" SRL  
MD – 2093 mun. Chişinău,  
s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,  
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate - 000584

valabil pînă la 20 august 2018

## CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### Piatră spartă de calcar fracția 20-40 mm, GOCT 8267-93

Utilizator \_\_\_\_\_

Cantitatea produsului livrat \_\_\_\_\_ t

Rezultatele încercărilor GOCT 8267-93

Densitatea în vrac 1180 \_\_\_\_\_ kg/m<sup>3</sup>

Conținutul de granule plate și aciculare \_18,67\_ %

Conținutul de argila în bulgari - 0,0%

Conținutul de particule prăfoasă și argiloase 1,16 \_\_\_\_\_ %

Rezistența la îngheț - dezgheț F 50

Marca M\_800 \_\_\_\_\_

Clasa conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa \_Aeff\_ \_24,1\_ \_\_\_\_\_ Bq/kg

Calitatea produsului corespunde cerințelor GOCT 8267-93

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL



Onica Vladimir