

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului cu membrane bituminoase

Anexa Nr.10

2 luni (2023)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Lucrari de demolare								
2	Demontarea elementelor, desfacerea pardosele								
3	Transportarea materiale,								
4	Lucrari de executare								
5	Montare plase sudate, Strat suport din polimeri								
6	Armosarea suprafetelor p/u izolarea hidrofuge								
7	Montarea gurii de scurgere/ sifonului de pardosea								
8	Invelitori la acoperisuri cu membrane bitumin.								
9	Etansarea suplimentara pe contur la rosturi								
10	Glafuri si copertine din tabla zincata								

Data completării 27.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”