



SC COMPANADO SRL
c/f 1002601000590
Traseul Chișinău – Hîncești
or. Ialoveni, Republica Moldova
email: companadosrl@gmail.com
tel: +373 78055888

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații capitale interioare a sediului DDF Căușeni din or. Căușeni str. Păcii, nr. 14

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 | | |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | Luna | | |
| | | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
| 1. | Organizare de șantier | x | | |
| 2. | Categoria de lucrări: Pregatirea suprafetelor/ desfacerea stratului vechi/ Demolari interioare | x | | |
| 3. | Categoria de lucrări: Pereti | x | x | |
| 4 | Categoria de lucrări: Pardosele | x | x | |
| | Categoria de lucrări: Montarea electricitatii | | x | |
| | Categoria de lucrări: Tavanele | | x | |
| 5 | Categoria de lucrări: Montarea obiectelor de timplariei | | | x |
| 6 | Categoria de lucrări: Receptia finala | | | x |



SC COMPANADO SRL
c/f 1002601000590
Traseul Chișinău – Hîncești
or. Ialoveni, Republica Moldova
email: companadosrl@gmail.com
tel: +373 78055888

Nume: Oțel Ion
Poziția: Director
Ofertantul: S.C. „Companado” S.R.L.
Data: 11.10.2021
Adresa: or.Ialoveni
Semnătura:

