

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

**Lucrări de reparație la scara principală exterioara și instalarea bordurilor
la CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b**

Denumirea lucrarilor	LUNI																													
	1																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Scara principală exterioara	+	+	+	+	+	+	+	+	+																					
Instalare bordura									+	+	+	+	+	+																
Perete din beton(clumba cu flori)															+	+	+	+	+											
Pereti exteriori scara principala si perete din beton																			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL