

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ofertant: Profitlux Grup SRL

Reabilitarea sistemului de incalzire									
#	Denumirea lucrărilor	1-a lună				2-a lună			
		sapt. 1	sapt. 2	sapt. 3	sapt. 4	sapt. 5	sapt. 6	sapt. 7	sapt. 8
1.1	Mobilizarea echipei								
1.2	Achiziționarea materialelor in dependenta de tipul si termenul de livrare achizitia variaza de la 1 pana la 4 saptamani								
1.3	Pregătire șantierului pentru executarea lucrărilor și depozitarea materialelor								
1.4	Obținerea autorizațiilor corespunzătoare								
1.5	Lucrări de demontare sistem încălzire vechi / existent								
1.6	Lucrări de forare - pentru montarea coloanelor si tevilor								
1.7	Lucrări de protecție anticoroziva a țevelor din metal (inclusiv alte materiale din metal)								
1.8	Montarea radiatoarelor și țevelor de distribuție câte acestea								
1.9	Spălarea rețelelor (pe segmente disponibile)								
1.10	Testarea la presiune (pe segmente disponibile)								
1.11	Perfectarea documentelor de execuție								
1.12	Transmiterea documentație de execuție								
1.13	Transmiterea spre aprobare a proceselor verbale de executare a lucrărilor								

Semnat: _____

Galin Andrei

Director

Profitlux Grup SRL

Data