

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**pe obiectul **„Reparația unor sectoare de drum din s. Micleușeni,
r-I Strășeni”**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte / denumirea obiectului | Anul | | 2022 | | | |
|------------|---|------|----|------|--|--|--|
| | | Luna | | | | | |
| | | V | VI | VII | | | |
| 1 | Lotul nr.1 Reparatia unui sector de drum in s. Micleuseni, str. Luceafarul, L=85 m., B=3 m. | x | | | | | |
| 2 | Lotul nr.2 Reparatia unui sector de drum in s. Micleuseni, str. Poameil, L=570 m., B=3 m. gr. 12 cm, | | x | | | | |
| 3 | Lotul nr.3 Reparatia unui sector de drum in s. Micleuseni, L=345 m., B=3 m. gr. 12 cm, | | | x | | | |

Semnat: _____

Nume: Igor GonțaFuncția în cadrul întreprinderii: director-interimarDenumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"