

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția teatrului de vară la Centrul cultural multifuncțional din s. Iurceni r-nul Nisporeni

	LUNA I	II	III	IV	V	VI
Demolari Demontari						
Lucrari de terasament, Fundatie						
Pereti, Pardosele, Acoperis						
Timplarie, Tavan, Tencuieli exterioare						
Scari exterioare Pereu						
Amenajarea teritoriului						
Diverse lucrari						

Nume: **Volcu Veaceslav**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **SC "Medalmir" SRL**
Semnat electronic: