

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului la grădinița de copii din s.Alexanderfeld
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Martie	Aprilie	Mai	
1.	Organizare de șantier				
2.	Lucrari de reparatie Categorii de lucrări:				
	1. Demontare		*		
	2. Lucrari de montare		***	**	
	3. Finisari			*	

Data completării: 12.03.2019

Nume/prenume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL San Construct Grup

Semnat: _____

