

CT SIC

"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО
MD 2064, mun. Chișinău, str. Sergheii Laza, 48,
tel. (022) 298151, fax (022) 298166,
www.ctsic.md, e-mail: agentia@ctsic.md, office@ctsic.md



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-286-2020** din **26 august 2020**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CT SIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL:

Hydrocarburi gazoase lichefiate combustibile, marca PBT (cod NCM MD 2711 1397)

PRODUCĂTORUL:

ООО "Газпром переработка", Federația Rusă

CLIENTUL:

PRINTEMPS SRL, str. Comrat, str. Iașug 31, tel. 0298-65 2-25

DATELE PRIVIND INSPECȚIA:

Inspecția a fost efectuată la Depozitul petrolier or. Comrat.

Data inspecției: 22.08.2020, condițiile de mediu: +25 °C.

Echipamente utilizate: recipient portabil de eșantionare sub presiune.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM SR EN 589+A1:2016 "Carburanți pentru automobile. GPL. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 4257:2011/AC:2013 "Gaze petroliere lichefiate. Metodă de eșantionare";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 389,400 tone.

Data fabricației produsului - august 2020, termen de garanție 6 luni din data fabricației.

Produsul este transportat în cisterne feroviare. Lotul este depozitat în rezervoare pentru gaze.

În urma inspecției a fost întocmit Raportul de identificare a produsului și prelevare a probelor nr. OI IPP-286 din 22.08.2020.

Încercările de laborator au fost efectuate de către LI "Moklovtransgaz", certificat de acreditare nr. LI-033.

Rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso, întocmit în baza Raportului de încercări nr. 18+20 GL din 24.08.2020.

Raportul sumar de evaluare nr. OI IPP-286 din 26.08.2020.

Raportul sumar de evaluare nr. OI IPP-286 din 26.08.2020.

REZULTATELE INSPECȚIEI:

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

SM SR EN 589+A1:2016, p. 6.1 tab.1, ind. 1-2, 7-8, 10 (tipul A)

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

OI nr. 006027



Șef secția inspecția
produse petroliere

Inspector

Valentina JURAVLIOVA

Olga GODOROJA



Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.18-20 GL din 24.08.2020

Condiții de mediu în laboratorul de încercări : temperatura: 24,0 °C; presiunea: 750 mm/Hg

| Nr. | Denumirea indicelor | Metoda încercării | Norma DN | Rezultatele încercării | Echipamente |
|-----|---|------------------------------|----------------------|---|---|
| 1. | Presiunea de vapori, relativă, la temp.max. °C : - pentru tipul A -10 - pentru tipul B -5 - pentru tipul C 0 - pentru tipul D +10 - pentru tipul E +20 | SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C | Min. 150 kPa | 254,1 303,8 359,6 490,3 650,4 | Cromatograf de gaze tip: «Кристалл - 2000М» |
| 2. | Cifra octanică „motor”, a eșantionului de GPL | SM SR EN 589+A1:2016 Anexa B | >89,0 | 93,1 | |
| 3. | Conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) | EN 27941 | <0,5 | < 0,1 | |
| 4. | Presiunea de vapori, relativă, la 40°C, kPa | SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C | <15,0 | 10,6 | |
| 5. | Miros | SM SR EN 589+A1:2016 Anexa A | Neplăcut și specific | Pozitiv | Odorimetru «OO-4» |

Șef secția inspecția produse petroliere *[Signature]*

Valentina JURAVLIOVA

Inspector *[Signature]*

Olga GODOROJA



OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECȚIEI DOAR LA DATA EFECTUĂRII INSPECȚIEI.
PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC.