

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

12 decembrie 2020

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI



* 1570433

Data 12 decembrie 2020

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WV1ZZZ2DZ1H036207 6. Nr. motorului ATA047521
 2. Nr. de înmatriculare CLAL949 7. Nr. caroseriei WV1ZZZ2DZ1H036207
 3. Certificat de înmatriculare 107100264 8. Nr. șasiului (cadrului) _____
 4. Marca, tipul, varianta VOLKSWAGEN LT46 9. Anul de fabricație 2001
 5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea ALB
 11. Indicația vitezometrului 150003
 12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
S.C. TRANS-NEXT S.R.L.	1003609013643	ri. Călărași, s. Nișcani

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
SERGIU PURCEL	0961307547512	CĂLĂRAȘI, HIROVA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	12.12.2020	14877	11.06.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	2137.5	12.12.2020	01	31.12.2020	B.C. "VICTORIABANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	950.4	02.01.2021	6341222	01.01.2022	GENERAL ASIGURĂRI S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului



LEON GROSU, 0972811163457



L.S. SRL Expert

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura