

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

NCM G.05.01-2014

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „___” _____ anul 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

beneficiar : Consiliul Raional Calarasi _____ Draganel Nicolae
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare ing. sef _____ Esanu Vladimir
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

responsabil tehnic atestat _____ Esanu Vladimir

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Baleca Elena

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general S.R.L. 'Polimer Gaz Construcții' _____ Corjan Petru
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Reprezentantul
subantreprenorului general S.R.L. 'VASPUS' _____ Puscasu Vasile
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)