

Nr. 06.05-5 din 06.05.2019

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRILOR

Lucruri de reparatie a acoperisului blocului administrativ(lit.A) din str. Gh. Asachi 21

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		90 zile calendaristice
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie a acoperisului	87 zile

Termenul de executare a lucrurilor, oferit de către antreprenor, este de 90 zile calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 06.05.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”