

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala la gradinita din cartierul Ungheni - Vale din mun. Ungheni in cadrul proiectului "Conditii mai bune pentru copiii de virsta prescolara din cartierul Ungheni - Vale prin implicarea civică în mun. Ungheni"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		Zile	
		TOTAL: 60 zile	
1.	DEMONTARI	5	
2.	1. Lucrari de tencuire la pereți 2. Executarea tavanelor 3. Reparatia pardoselilor 4. Executatrea lucrarilor sanitare și de electrificare	10 8 10	
3.	1. Finisarea lucrarilor de tencuire la pereți 2. Finisarea executarea tavanelor 3. Finisarea pardoselilor 4. Finisarea lucrarilor sanitare și de electrificare	12 5 5 5	

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP