

Scrisoare de garantie si buna executie a lucrarilor

11.1 Eu,Gandrabur Oxana,administrator SRL „San Construct Grup”
garanteaza pe propria raspundere

11.1.1 Executarea tuturor lucrarilor din suma prevazuta in art.2 din tratat privind:
Lucrari de amenajare a teritoriului in s.Ursoaia, com. Lebedenco (pavare)

11.1.2 Calitatea buna a materialelor,structurilor,echipamentelor si sistemelor care
corespund cu proiectul specificatiilor acestora,standardele de stat si conditiile
tehnice,disponibilitatea certificatelor corespunzatoare,pasapoarte tehnice si alte
documente care sa ateste calitatea acestora.

11.1.3 Calitatea de executie a tuturor lucrarilor,in conformitate cu proiectul,
documentele de lucru si reglementarile si specificatiile aplicabile.

11.1.4 Eliminarea in timp util a deficientelor si a defectelor constatate in timpul
receptiei lucrarilor si perioada de exploatare a obiectului .

11.1.5 Functionarea perfecta a sistemelor ingineresti si a echipamentelor la
exploatarea normala la locul obiectului.

11.2 Perioada de garantie a calitatii lucrarilor executate la **Lucrari de amenajare a
teritoriului in s.Ursoaia, com. Lebedenco (pavare)** este de 5(cinci) ani de la data
semnarii de catre parti a executarii finale a lucrarilor.

11.3 In cazul in care,in perioada de garantie la exploatarea obiectului vor fi
identificate greseli ca rezultat al activitatii cerintelor tratatului,partile vor trebui sa
faca un raport de munca nesatisfacatoare,in care se vor stabili data descoperirii
defectului si se va indica data indreptarii greselii.Contractantul va elimina greselile
descoperite pe propria cheltuiala si in termen specificat in actul de refacere,dar nu
mai mult de 3 zile de la data notificarii de catre Client a Contractantului despre
neconformitatile detectate,cu exceptia cazurilor in care aceste greseli sint
provocate de incalcarea regulilor de functionare a obiectului si altor actiuni ilegale
ale clientului sau a altor parti tertе.

11.4 Conditia perioadei de garantie nu se aplica in cazurile in care punctele slabe,
defectele si alte neconcordante cauzata de utilizarea necorespunzatoare a
rezultatelor muncii.

Pe parcursul anilor 2018-2020 la lucrarile efectuate de compania noastra procentul
cazurilor de garantie nu a depasit 2 la suta.

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnat: electronic