

Graficul de îndeplinire a lucrărilor de examinare str. Calea Orheiului (tronson din beton de ciment) și str. Valea Crucii, tronson cuprins între str. Grenoble – bd. Dacia.

№ n/n	Denumirea etapelor	Numărul de zile lucrătoare pe baza săptămânii cu 6 zile lucrătoare																																			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Semnarea contractului și obținerea documentației de proiect de la beneficiar (etapa preliminară)																																				
2.	Căutarea și studiul documentației de arhivă, informației despre obiectul investigat																																				
3.	Investigarea instrumentală și vizuală a obiectului *																																				
4.	Prelevarea carotelor de sondaj și efectuarea încercărilor de laborator																																				
5.	Inregistrarea fotografică a obiectului de la înălțimea 30 - 50 m **																																				
6.	Prelucrarea și analiza datelor fotografice obținute, elaborarea metodologiei de reparație a structurilor din beton de ciment																																				
7.	Estimarea costului lucrărilor de reparație și reabilitare a structurilor rutiere din beton de ciment examinate																																				
8.	Intocmirea raportului tehnic și transferul către beneficiar, semnarea actului de predare- primire a lucrărilor																																				

*, ** - în lipsa poleiului sau înzăpezirii suprafeței examinate și a condițiilor de vizibilitate suficientă