

INVESTITOR
Primăria oraşului Drochia

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 15.09.2023

privind lucrarea „*Lucrări de reparație a străzii Mitropolit Varlaam, or. Drochia, 0,9 km*” executată la obiectul „*Lucrări de reparație a străzii Mitropolit Varlaam, or. Drochia, 0,9 km*” în cadrul contractului nr. 223-0000000879 din 06.04.2023 încheiat între Primăria or. Drochia și SRL „Drumuri Bălți” pentru lucrările „*Lucrări de reparație a străzii Mitropolit Varlaam, or. Drochia, 0,9 km*”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 11, eliberată de Primăria oraşului Drochia la 27.04.2023, cu valabilitate până la 27.04.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.09.2023 – 02.10.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

2. Nina Cereteu - *Primar al oraşului Drochia;*

Secretar al comisiei:

3. Foalea Ion - *specialist al primăriei;*

Membrii comisiei:

4. Alina Stîlnă - *arhitect al oraşului Drochia;*
5. Raisa Caldare - *contabil șef;*
6. Bîrnaz Nicolae - *specialist;*
7. Artur Cojocari - *specialist;*
8. Stavnicii Veaceslav - *specialist;*
9. Bubulici Vladimir - *specialist;*
10. Chihai Nicolae - *ofițer principal*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Rogovei Victor – Director inerimar SA „Drumuri Bălți”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală or. Drochia, Bulevardul Independenței, destinația Drum, compus din următoarele construcții Partea carosabilă.

Fîntîni, suprafața la sol ____ - ____, suprafața totală, ____ - ____, numărul de etaje ____ - ____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 15.09.2023 la or. Drochia în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Președintele comisiei:

2. Nina Cereteu

Secretar al comisiei:

3. Foalea Ion

Membrii comisiei:

4. Alina Stîină

5. Raisa Caldare

6. Bîrnaz Nicolae

7. Artur Cojocari

8. Stavnicii Veaceslav

9. Bubulici Vladimir

10. Chihai Nicolae

10. Lucrarea „Lucrări de reparație a străzii Mitropolit Varlaam, or. Drochia, 0,9 km” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"DRUMUR" _____ 2023
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " _____ 2023
L.Ș. _____
(semnătura)

ANEXA Nr. 1

Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele:

Președinte

Responsabil tehnic



ANEXA Nr. 2

Lucrările, după cum urmează, nu au fost executate:

1. De astupat locul carotei prelevate
2. De reînălțat sistemul de evacuare a apei la drumurile laterale
3. De renovat partea carosabilă la PC 5+40 partea dreaptă (linia fântână de evacuare a apelor)

Președinte

Responsabil tehnic



ANEXA Nr. 3

În lucrările, după cum urmează, nu s-au respectat prevederile proiectului:

Președinte

Responsabil tehnic

