

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reparația acoperișului secției Îngrijiri Cronice al  
IMSP Spitalul Raional Căușeni**

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 60 zile																																																																
	anul 2023																																																																
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
Lucrari pregătitoare																																																																	
Lucrări de reparatie																																																																	
Dare in exploatare																																																																	

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 60 zile

Directorul companiei SRL PROFMONTAJCONS BUDURIN Stanislav