

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent în intravilanul/extravilanul s. Busila, r.Ungheni.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	8 luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
2.	1. Plan General								
3.	2. Retele exterioare de apa								
4.	3. Turn de apa, 2 x V=25 m ³ , H=15 m								

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**