

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a scărilor de intrare în
sediul central al Direcției CSP Comrat, cu nr.
cadastral 9601209.012.01, amplasat pe str.
Biruinței, 26, mun. Comrat

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
					...	n
1.	Organizare de șantier	*				
2.	Lucrari de constructii Reparatii, reconstructii	*	*	*		
3.	Montarea retelelor ingineresti		*	*	*	*
...	Darea in exploatare					*

Termen de executie 30 zile

Data completării: 15.05.2025

Numele: Uzun Veaceslav

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL UVN DEMIR TAS

Semnătura electronica