


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№21005326

„Lucrări reparație a imobilelor ANSP. Lotul 2. Lucrări de reparații la Centrul de Sănătate Publica din or. Edineț”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019 (până luna decembrie 2019)			
		Luni 1	Luni 2	Luni 3	Luni 4
1	Etajul 4 <u>poz.1-30</u>				
2	Etajul 3 <u>poz. 31-39</u>				
3	Subsol <u>poz. 40-63</u>				
4	Punct de distributie <u>poz. 64-86</u>				
5	Montarea sistemul pt reincarca <u>poz. 87-93</u>				
6	Reparatia cazangeriei <u>poz. 94-117</u>				
7	Utilaj si montarea utilajului <u>poz. 118-123</u>				
8	Reparatia acoperisului <u>poz. 124-140</u>				
9	Pereti fatade <u>poz.141-143</u>				
10	Pereu <u>poz. 144-145</u>				
11	Garaj <u>poz. 146-150</u>				

semnat: _____

Nume: **Musteața Oleg**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Olemus Grup”SRL**

23 aprilie 2019