

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în secția Boli interne 2 a spitalului
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				Anul (n)
		Luna				
		3	4	5		N
1.	Organizare de șantier	+				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de reparație</u>	+	+	+		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Canalizare și instalații sanitare și încălzire, demontaj și montaj</u>	+		+		
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Lucrări electrice, demontaj și montaj</u>	+		+		

Semnat: _____

Nume: Vasile Tarîta

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "Getarcon Grup"