

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. PC din 20.09.2019

privind lucrarea Reparata acoperișului casei de cultura din s.Trinca r-l Edineț executată la  
obiectul casa de cultura din s.Trinca r-l Edineț în cadrul contractului nr. MD-2019-04-23-000010-1-11/18  
29.07.2019 încheiat între SC TOPIMOBIL și primaria s.Trinca r-l Edineț pentru  
lucrările de reparație.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. -, eliberată de -, cu valabilitate pînă la -.  
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.09.19, fiind  
formată din:

Președintele comisiei  
Budeanu Gelu – secretarul primăriei s.Trinca și membrii:  
Gudumac Anatolie- primarul s.Trinca  
Levcenco Ruslan- Rspnsabil tehnic RT nr.2262 valabil 08.04.2021  
Scutari Ion- Diriginte de șantier DȘ nr.2754 valabil 27.02.2020  
Siminițchi Petru – Responsabil tehnic RT nr.0067 valabil 15.02.2023

3. Au mai participat la recepție:  
Covrig Boris administrator SC TOPIMOBIL SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptional obiectul  
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20.09.19 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției de supraveghere tehnică:

*nu se terminată*

Comisia de recepție:

Președinte: Budeanu Gelu

Membri:

Gudumac Anatolie

Levcenco Ruslan

Scutari Ion

Siminițchi Petru



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" " 2019

L.Ș.

(semnătura)




PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" " 2019

L.Ș.

(semnătura)



nr. *10*, din 20.09 2019

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

---

*Nu sunt*



Investitor

Executant




Anexa nr.2  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 12, din 20.09 2019

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.**

*nu sunt*



Investitor

*[Handwritten signature]*



Executant

Anexa nr.3  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. *H*, din 20.09 2019

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

*Nu sunt*

*[A large blue scribble, possibly a signature or a large 'X', covering the area where the list of works would be.*

Investitor

*[Handwritten signature]*  


Executant

*[Faint handwritten signature]*