

FORMULARUL F3.3

OFERTANT

„StroyEnergoGrup” SRL

Obiect: **Lucrări de reparație a acoperișului și încăperilor interioare a**
Căminului liceului internat cu profil sportiv din str. Ion Creangă, 80 mun.Chîșinău

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019																							
		luni calendaristice																							
		1								2								3							
1	Organizare de șantier	■																							
2	Reparatia acoperisului moale		■																						
3	Etajul 3			■	■	■	■	■	■	■	■														
4	Etajul 2									■	■	■	■	■	■	■									
5	Etajul 1																■	■	■	■	■	■			
6	Casa scarii 1																						■		
7	Casa scarii 2																							■	
8	Scari exterioare																								■

Termenul de execuție a lucrărilor - 3 luni calendaristice