

INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

PROCES-VERBAL
DE INSPECȚIE nr.10/171/7122 din 27.05.2026

localitatea: com. Boboica, r-nul. Hîncești

1. Datele de identificare a construcției:

- a) construcția Tabără de odihnă „Privighetoarea.
(denumirea obiectivului)
- b) situată în municipiul _____, sectorul z, raionul Hîncești, orașul _____,
comuna/satul Boboica, cod poștal MD-3413, strada _____, nr. _____, bloc z, ap. z;
- c) investitorul _____

(denumirea, adresa sediului investitorului, date de contact)
- d) dirigintele de șantier atestat _____

(nume, prenume, număr certificat de atestare)

2. Datele privind execuția construcției:

- a) lucrările sunt executate în baza autorizației de construire nr. _____ din
_____, cu valabilitate până la _____; eliberată
de _____;
- b) data începerii execuției _____;
- c) responsabilul tehnic atestat _____
(nume, prenume, numărul certificatului de atestare)

3. Proiectanții lucrărilor de construcții:

- a) denumirea și sediul sau adresa proiectantului general: _____;
- b) managerul de proiect _____
(nume, prenume, numărul certificatului de atestare)

4. Verificatorul/verificatorii de proiecte atestați:

(nume, prenume, numărul certificatului de atestare)

5. Structura Inspectoratului responsabilă de inspecție: Direcția supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

6. Inspectorul responsabil de inspecție: Inspector principal, al Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor, Pavel Zagorodniuc, legitimația nr.0136.

(nume, prenume, funcție, număr legitimație)

7. Temeiul legal al inspecției: Cererea nr. 7122/26 din 20.05.2026

(ordinul autorității care a dispus efectuarea inspecției)

8. Inspecția s-a efectuat în prezența reprezentanților:

(nume, prenume, funcție, date de contact)

9. În cadrul inspecției au participat:

(nume, prenume, funcție, date de contact)

10. Stadiul realizării măsurilor dispuse anterior: _____

11. Neconformități constatate, conform chestionarului de control, și măsurile dispuse:

Nr. crt.	Neconformități	Măsuri dispuse	Termen de realizare	Responsabilii de realizare
1.	Obiectivul nu este dotat cu instalație automată de semnalizare și înștiințare în caz de incendiu, ceea ce contravine prevederilor pct. 5.5 din NCM E.03.03-2018.	De dotat obiectivul cu instalație automată de semnalizare și înștiințare în caz de incendiu.		
2.	Elementele constructive ale acoperișului executate din materiale combustibile nu sunt supuse ignifugării, ceea ce contravine prevederilor pct. 5.4.1 CP E.03.01:2019; pct. 5.1.4.4 NCM C.01.10:2016.	De efectuat ignifugarea elementelor constructive ale acoperișului executate din materiale combustibile.		
3.	Nu sunt marcate toate ieșirile de evacuare cu indicatoare luminescente, ceea ce contravine prevederilor pct. 61 al Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022, pct. 8.9.8 din NCM C.04.02:2017 și pct. 5-6 din CP C.04.04-2012.	De marcat toate ieșirile de evacuare cu indicatoare luminescente.		
4.	Nu este realizată verificarea capacității de funcționare a surselor exterioare de apă pentru stingerea incendiilor, ceea ce contravine prevederilor pct. 103 al Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022.	De realizat verificarea capacității de funcționare a surselor exterioare de apă pentru stingerea incendiilor.		
5.	Lipsește Declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor, ceea ce contravine prevederilor art. 11 ¹ din Legea nr. 267/1994.	De elaborat Declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor.		
6.	Nu sunt prezente indicatoarele (volumice cu corp de iluminat sau plate cu acoperiri reflectorizante) la hidranții exteriori, precum și în direcția de mișcare spre aceștia, ceea ce contravine prevederilor pct. 104 al	De prevăzut indicatoarele (volumice cu corp de iluminat sau plate cu acoperiri reflectorizante) la hidranții exteriori, precum și în		

	Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022.	direcția de mișcare spre aceștia.		
	Nu este asigurată prezența actelor, eliberate de specialiștii atestați, de verificarea anuală a coșurilor de fum și/sau a canalelor de ventilare, a sistemelor de ventilare, a instalațiilor electrice și a aparatelor consumatoare de combustibil gazos, ceea ce contravine art.11 lit.l) Legea nr.267/1994; pct.10 subpct. (12) HG nr.847/2022	De asigurat prezența actelor		
	Nu sunt prezente mijloacele de primă intervenție pentru stingerea incendiilor, ceea ce contravine pct.122 HG nr.847/2022 14 (valabilitatea, tipul, numărul, prezența certificatului de conformitate)?	De asigurat prezența		
	Nu există declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile și edificiile din gestiune, ceea ce contravine art.10 lit.m) Legea nr.267/1994; pct.10 HG nr.847/2022	De asigurat prezența declarației		
	Nu există certificatul privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor, ceea ce contravine art.11 lit.a) Legea nr.267/1994; pct.6, 10 HG nr.847/2022	De asigurat prezența certificatului		
	Nu există instrucțiunea privind măsurile de apărare împotriva incendiilor, ceea ce contravine pct.4 HG nr.847/2022	De asigurat prezența Instrucțiunilor		
	Nu este desfășurat instructajul în domeniul securității la incendiu cu personalul angajat, ceea ce contravine pct.5 HG nr.847/2022	De desfășurat instructajul		

12. Constatări, altele decât neconformitățile consemnate la pct. 11): De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului, stipulate în pct. 11 a prezentului Proces-Verbal.

13. Fișele anexate, în număr de - fișe, sunt părți integrante ale prezentului proces-verbal.

14. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

15. Semnatari:

**Din partea Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică:**

Pavel Zagorodniuc, inspector principal, al DSTCDAÎIC,
legitimația nr. 0136

(nume, prenume, funcție, număr legitimație)

L.Ș.

Digitally signed by Zagorodniuc Pavel
Date: 2026.05.28 08:32:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Din partea: / _____
(denumire, adresă)

(nume, prenume, funcție)

L.Ș.

Digitally signed by Musteață Lilian
Date: 2026.05.28 13:00:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Notă. În cazul în care spațiile rezervate rubricilor sunt insuficiente pot fi atașate fișe suplimentare, care devin parte integrantă a procesului-verbal.