

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**"Lucrări de reparație capitală în incinta Centrului Consultativ Diagnostic, mun.Chişinău
str. Vadul lui Vodă 80."**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Luna I		Luna II	
		1-15	15-30	1-15	15-30
1.	Organizare de şantier	+			
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de demolare. Evacuarea gunoiului. Lucrari de terasament, săpături. Instalarea cofrajelor. Betonări.	+	+		
3.	Categoria de lucrări: Montarea carcaselor metalice. Montarea acoperişului, învelitoarea din membrane bituminoase. Timplării.		+	+	
3.	Categoria de lucrări: Pozarea cabluri retele electrice de forţă şi iluminat electric interior, ciclu I.		+	+	
4.	Categoria de lucrări: Lucrari tehnico-sanitare: apa şi canalizare. Lucrari de finisare a tavanelor şi pereţilor			+	+
5.	Categoria de lucrări: Finisarea pardoselilor. Instalarea utilajului electric ciclu II.			+	+
6.	Categoria de lucrări: Amenajarea teritoriului. Evacuare gunoi.				+

Semnat: _____

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL