

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lotul nr. 1 - Centrul Educațional, str. Romană nr. 35, mun. Ungheni, Lucrări de reparații**  
**interioare la et. 1, căminul nr. 2”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului  | An. 2025        |   |   |   |   |
|------------|----------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|
|            |                                              | Martie - August |   |   |   |   |
| 1.         | Organizare de șantier:                       | x               |   |   |   |   |
| 2.         | Lucrari generale de demolare si<br>deafacere | x               | x |   |   |   |
| 3.         | Lucrari de reparatii interioare              |                 | x | x | x |   |
| 4.         | Lucrari de reparatii pardoseli               |                 | x | x | x |   |
| 5.         | Lucrari de reparatii Tavane/Pereti           |                 | x | x | x |   |
| 6.         | Reparatii casa scarii                        |                 | x | x | x |   |
| 7.         | Tamplarii                                    |                 |   | x | x | x |
| 8.         | Echipament electric                          |                 |   | x | x | x |
|            |                                              |                 |   |   |   |   |

Semnat: **electronic**

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL “Javelin N.A.”