

[illegible]

1.2.15. Grupa 3 Ventilare 1.2.16. Grupa 3 Altele 1.2.17. Grupa 4 Reparatie peretilor interior 1.2.18. Grupa 4 Reparatie pardoselei 1.2.19. Grupa 4 Reparatie tavanului interior 1.2.20. Grupa 4 Ventilare 1.2.21. Grupa 4 Timplaria interioara 1.2.22. Grupa 4 Altele 1.2.23. Rețele electrice interioare	
2. Lucrari de montare 2.1. Rețele electrice interioare 2.1.1. Tablouri de distributie 2.1.2. Echipament de iluminat 2.1.3. Accesorii electrice 2.1.4. Ansamblu de cablu 2.1.5. Tevi 2.1.6. Lampi 2.1.7. Alte materiale 2.1.8. Lucrari de demonatre	XXXX
3. Utilaj 3.1. Rețele electrice interioare 3.1.1. Valoarea utilajului	XXXX
4.Evacuarea gunoiului de pe shantier.	XXXX
5.Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	XXXX

Cu stimă,

Data completării: 16 Octombrie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13

IDNO 1014600026503

