

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___Lucrări de reparație capitală a clădirii administrative cu schimbarea acoperișului, tâmplăriei, termoizolarea și amenajarea terenului
adiacent din str. Ștefan cel Mare, s. Vălcineț, r. Călărași, ___
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	Anul 2022								
		Lunile									
		Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Agust	Septembrie
1.	Organizare de șantier										
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Acoperis	10 zile	10 zile	20 zile	20 zile	10 zile	10 zile	15 zile	10 zile	3 zile	10 zile
3.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Termoizolarea fasadelor</u>	5 zile	5 zile	10 zile	15 zile	15 zile	15 zile	15 zile	5 zile	5 zile	5 zile
4.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Glafuri exterioare	0 zile	10 zile	5 zile	5 zile	15 zile	5 zile	5 zile	0 zile	0 zile	1 zile
5.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Schimbarea timplariei	0 zile	15 zile	15 zile	15 zile	0 zile	10 zile	11 zile	3 zile	0 zile	3 zile
6.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Soclu	0 zile	0 zile	0 zile	10 zile	10 zile	15 zile	14 zile	10 zile	13 zile	2 zile
7.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Scari la intrarea centrala	0 zile	0 zile	0 zile	10 zile	7 zile	10 zile	10 zile	0 zile	9 zile	2 zile
8	Obiect 01 Categorie de lucrări: Pereu	5 zile	0 zile	0 zile	10 zile	15 zile	9 zile	10 zile	15 zile	6 zile	2 zile

9	Obiect 01 Categoria de lucrări: Pandus	5 zile	0 zile	0 zile	10 zile	5 zile	9 zile	20 zile	0 zile	3 zile	4 zile
10	Obiect 01 Categoria de lucrări: Oficiul postal	5 zile	0 zile	0 zile	10 zile	8 zile	9 zile	20 zile	0 zile	5 zile	2 zile

Data completării: __06.11.2021__

Semnat: _____

Nume/prenume: _____Olari Elena_____

Funcția în cadrul firmei: __Administrator_____

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL OLBI COM_____