

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 1 din 26 mai 2025,
localitatea Giurgiu-lești

Cu privire la lucrările de construcții din s. Giurgiu-lești, r. Cahul
executate la obiectivul „Reabilitarea străzilor din s. Giurgiu-lești, r. Cahul
în cadrul
contractului nr. 26 din 17 iulie 2024, încheiat între Primăria
Giurgiu-lești și S.R.L. „Constdrum”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. _____,
din _____, eliberată de _____,
cu valabilitatea până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada
26 mai 2025, fiind formată din:

1. Gălățeanu Tatiana- președinta comisiei, primarul satului

2. Tornea Maria – contabilă șefă a primăriei

3. Cangea Gheorghe – consilier local, locuitor al străzii

4. Grecu Gheorghe – diriginte șantier

5. Arabagi Gheorghe – locuitor al străzii

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul: Drangoi Sergiu – director SRL „Constdrum”

(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul: Nina Untilă (aviz)

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa
_____, cu destinația _____, format din următoarele
construcții _____, având suprafața la sol _____, suprafața
totală _____ și numărul de nivele _____.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a
documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a
constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 19 mai 2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au
fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 17 383 720,85 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _____;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
Recepționat obiectul.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
Lucrările au fost executate conform schiței și caietului de sarcini

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepția și exploatarea conform destinației

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 file, a fost încheiat la data de 26 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Gălățeanu Tatiana

Membri:

Tornea Maria – contabilă șefă a primăriei

Cangea Gheorghe – consilier local, locuitor al străzii

Grecu Gheorghe – diriginte șantier

Arabagi Gheorghe – locuitor al străzii

(nume, prenume)



(semnătura)

12. Construcția este: primită spre exploatare

Transmisă:

Executant:

Primită:

Investitor:

26 mai 2025



26 mai 2025



Notă. În cazul în care concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică are un volum mare, aceasta se anexează la procesul-verbal de recepție, efectuându-se mențiunea respectivă în procesul-verbal, cu indicarea numărului de file suplimentare, iar semnătura se aplică atât pe procesul-verbal, cât și pe anexa respectivă. În acest caz, anexa devine parte componentă și indispensabilă a procesului-verbal de recepție.

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

7

Investitorul

Responsabil tehnic

Antreprenorul



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Investitorul

Responsabil tehnic

Antreprenorul



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

7

Investitorul

Responsabil tehnic

Antreprenorul

