

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a aducțiunilor D-500 mm cu modificarea traseului de la stația de tratare a apei până la str. Alexandru cel Bun din mun. Ungheni

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 4 luni | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Organizare de șantier | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 2. | 1. Lucrari de demontare si pregatitoare | | | ■ | | | | | | | | | |
| 3. | 2. Lucrari de terasament | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 4. | 3. Sistemul - A1 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5. | 4. Diafragme din beton de tip BD2 (8buc) | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6. | 5. Jgheab din beton | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 6. Camine | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 7. Reconectarea consumatorilor | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 8. Reabilitare a drumurilor din pietris (S=4143.75 m2) | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9. Reabilitare a drumurilor din asfalt (S=171.0 m2) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 10. Lucrari de montare | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 11. Utilaj | | | | | | | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Sînjier Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**