

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de desfiintare a elementelor interioare/pereti, despărtitori, geamuri, uși, tavane suspendate, pardosele, rețele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Pârcălab, nr.45 mun.Chișinău (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	denumirea lucrarilor	Anul 2019							
		Zile							
		15	15	15	15	15	15	15	15
1.	Lucrari de demolare plansa cota 0.0								
2	Lucrari de demolare plansa cota 3.6								
3	Lucrari de demolare plansa cota 7.2								
4	Lucrari de demolare plansa cota 10.8								
5	Lucrari de demolare plansa cota 14.4								
6	Lucrari de demolare plansa cota -4.8								
7	Transportarea gunoiului								
8	Bloc administrativ instalatii interioare sanitare								
9	Demolarea radiatoarelor si tevii negri								
10	Demolarea instalatii de ventilare								
11	Система ПС-2,3,4,5,6,7								
12	Система ВС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15								
13	Demolarea apeductului								
14	Demolarea canalizarii si instalatii de pluvial								
15	Bloc administrativ.Lucrari electrotehnice								
16	Bloc administrativ.Automatizare AAF,AIF,AIVC								
17	Автоматизация сантехсистем АБК								
18	Вентиляция АБК								
19	Lucrari de demontare Centrului frigorific								

Data completării: 30.01.2019

Semnat:

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: „Alexidar Grup” SRL

